

Komunikat o jakości wody na pływalni

Wyniki badania instalacji CWU pod prysznicami basenowymi wykazały przekroczenia norm bakterii Legionella.

Badanie nr 1 wykazało 7300jtk/100ml wody – szatnia damska pierwszy natrysk od lewej od wejścia z przebieralni.

Badanie nr 2 szatnia męska 2200jtk/100ml wody – szatnia męska pierwszy natrysk od wejścia po lewej z hali basenowej.

Dział Techniczny UEK